eslaban

obras y servicios s.l.

eslaban

Instalación de nuevas carpinterías de madera de Iroko, madera dura, estable y muy resistente tanto a la putrefacción como al ataque de insectos, ofrece buenos acabados y es excelente para exteriores.

Asesoramiento para la selección de la pintura adecuada en cada caso tanto por sus características técnicas como por su estética y combinación de colores.

Se dejó la piedra vista rehaciéndose el antepecho de las ventanas. Al descubrir el revestimiento se tuvo que sustituir los elementos de ladrillo para que quedara todo de piedra.

San Andres 3 - ko aurrealdearen errehabilitazioa - Eibar

Antes de la reforma - Erreforma aurretik

Rehabilitación de fachada San Andrés nº 3 - Eibar

Después de la reforma - Lanak bukatu ondoren.

eslaban

Urkizu 6 - Eibar: Pinturas impermeables con ligantes de silicona...

...no crea películas y tiene propiedades termoplásticas y microporosas, resistentes a contaminantes atmosféricos agresivos y permeable al CO2. Barakaldo 1 - Eibar.

Isasi 26 y 28 - Eibar: Renovación de fachada e instalación de ascensores por el exterior del edificio. Se cuida la integración estética del cerramiento del ascensor.

Goiko argazkietan azkenengo urteetan egindako lan batzuk aurkezten dira.



Artegieta 3 y 5 - Eibar: El SATE aisla térmicamente el edificio generando un considerable ahorro económico.

Aurrealdeko guztizko berrikuntza, SATEak aukera onak eskeintzen ditu eraikinaren isolamendu egokia lortzeko.

eslaban

Sistema de ventilación que mejora el comportamiento térmico

Líneas de vida de acero inoxidable

eslaban

Lasarteko Zumaburu ikastolako estalkiaren berrikuntza,
10cm-ko isolamendu termikoa.

Rehabilitación de cubierta en el Colegio Zumaburu de Lasarte.
Se aplica un aislamiento térmico de 10 cm.

eslaban



El portal del edificio estaba anticuado y sombrío.
Portala zaharkitua zegoen eta iluntasuna nabaria zen.

Elkano 8-ko igogailuaren instalatzea eta portalaren berrikuntza - Donostia.
Antes de la reforma - Lanak bukatu aurretik.

eslaban

Se cambia la escalera de acceso a los pisos superiores y se instala un ascensor de última generación. Se mejora la iluminación y se renueva el portal.

Eskaileraren aldaketa eta azkeneko belaunaldiko igogailu baten instalakuntza. Portalaren berrikuntza eta argitasunaren hobetzea.

Rehabilitación de portal en Elkano 8 - San Sebastián
Después de la reforma - Lanak bukatu ondoren.

eslaban

Ascensor de última generación, eléctrico sin equipo reductor, con motor asíncrono, cintas planas y sistema de recuperación de energía. Luces led de bajo consumo. Tratamiento, conservación y restauración de las molduras.

eslaban

Rehabilitación de portal en Elkano 8 - San Sebastián

Después de la reforma - Lanak bukatu ondoren.

Eskaileraren guztizko berrikuntza Irokoko zurarekin.
Presentzia detektagailuak instalatu dira eta baita argiztapen-sistema portalean pisu guztietan.

Materiales de primera calidad
+
Profesionales cualificados

ACABADOS PERFECTOS

eslaban

Cuidamos la estética de su ascensor.
Trabajamos sólo con las mejores marcas del mercado.

Instalatutako igogailuen estetika asko zaintzen dugu
eta merkatuko marka aitzindariekin bakarrik egiten dugu lan.

eslaban





Motor asíncrono muy compacto, de reducido consumo, sin equipo reductor, y cintas planas que permiten la mejor nivelación en cada acceso y un sistema de autochequeo.

Materiales de primera calidad

+

Profesionales cualificados

ACABADOS PERFECTOS

eslaban

Instalación de los ascensores tecnológicamente más avanzados del mercado.

- ✓ Conexión monofásica (220V)
- ✓ 0,5Kw de potencia
  Menos que un microondas o un secador de pelo
- ✓ Sistema de recuperación de energía.

eslaban

Se analiza el tráfico del edificio para proponer el equipo que ofrezca las mejores prestaciones en cada caso.

Eraikinaren trafikoa aztertzen dugu prestaziorik onenak emango duen ekipamendua proposatu ahal izateko.

Disponemos de un amplio y versátil equipo técnico que está a su disposición para estudiar cada caso, analizando y ofreciendo asesoramiento para poder realizar todo tipo de reparaciones y rehabilitaciones según sean sus necesidades.

Localización del origen de problemas de humedades y su resolución.

Resolución de problemas de remates.



Reformas de interiores y adecuación de instalaciones.

S/ la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, en su artículo 199, indica que los propietarios de los edificios tienen el "deber de conservación y rehabilitación" de los mismos. Eslaban realiza mantenimientos integrales de edificios prolongando su vida útil y evitando así su envejecimiento prematuro.

eslaban



eslaban



Compromiso con la máxima **eficiencia energética**

Máxima calidad de los productos instalados.

Ascensores regenerativos sin equipo reductor

Mantenimientos a medida para elementos comunes del edificio

Soluciones especiales a medida

Eslaban Obras y Servicios, S.L.
Avenida Otaola, 27, esc. dcha 3º izda - Apdo 160
20.600 Eibar (Gipuzkoa)
Teléfono (+34) 943 820 407 - Fax (+34) 943 820 724
info@eslaban.com - www.eslaban.com